

## АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЙ ЛАК AUTO CLEAR HS 2:1

## ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ AUTO CLEAR HS 2:1

## AUTO CLEAR HS 2:1 HARDENER FOR AUTO CLEAR HS 2:1



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Акрил-уретановый лак AUTO CLEAR HS 2:1  
Артикул: **RM443101** - 1 л

Отвердитель для AUTO CLEAR HS 2:1  
Артикул: **RM443205** - 0,5 л

### НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для ремонта кузова автомобиля, используется в качестве прозрачного глянцевого слоя при нанесении двухслойных покрытий, позволяет производить частичную и полную окраску без опыльных зон.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Устойчив на вертикали, обладает оптимальной вязкостью для воссоздания шагрени, идентичной заводской
- Обладает высоким блеском, отличной маслобензостойкостью и устойчивостью к атмосферным и механическим воздействиям
- Имеет высокое содержание сухого остатка

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ, %: ..... не менее 57  
Удельный вес, кг.: ..... 1.001 лак (1.034 отвердитель)

### СОСТАВ

Раствор акрилового сополимера в органических растворителях, специальные добавки.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

#### ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Смешать лак с отвердителем в пропорции 2:1 по объему.



#### ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:

необходимо использовать в течение 2 часов после смешивания с отвердителем при температуре 20 °С.



#### ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ:

16-17 секунд по DIN 4 при 20 °С.



#### НАНЕСЕНИЕ:

методом пневмораспыления на предварительно окрашенную базисной эмалью поверхность в 2 слоя с выдержкой между слоями 5-10 минут и перед сушкой 10-15 минут.



#### СУШКА МЕЖДУ СЛОЯМИ:

5-10 минут между слоями при 20 °С



#### СУШКА ДО МОНТАЖА:

при температуре (60±2) °С — 30 минут  
при температуре (20±2) °С — 12-16 часов



### ВНИМАНИЕ

Не выливать остатки лака, совмещенного с отвердителем, в ёмкость с лаком.



### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожароопасный. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающей среды не выше 30 °С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз - защитные очки. Беречь от огня! Пустые банки и высохшие остатки выносить в места сбора мусора.



### ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, вдали от открытого огня, приборов отопления и электрических устройств, в местах недоступных для детей, рекомендуемая температура хранения от +5 °С до +25 °С.



### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ДО ВСКРЫТИЯ ТАРЫ:

24 месяца



### ФАСОВКА

Лак поставляется в таре объемом 1 л.  
Отвердитель для лака поставляется в таре 0,5 л.

